
ul. SPÓŁDZIELCZA
ul. OLSZEWSKIEGO
ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ZMIANA MATERIAŁU NA PVC-U DN315
ZMIANA MATERIAŁU NA PVC-U DN500
95,18
95,08
~94,20
~93,60
~94,60
~95,70
~95,70
~95,65
~95,90
p.p.90,00m n.p.m.
ks600
żwirowy – płynący
żwirowy 500
infiltracja – płynący
infiltracja – płynący
ks 160
infiltracja – pocenie
infiltracja – pocenie
infiltracja – płynący
infiltracja – płynący
infiltracja – płynący
infiltracja – pocenie
infiltracja – pocenie
infiltracja – pocenie
infiltracja – pocenie
ko 400
kd 160
KOLANKO PVC, KASKADA
naprawa punktowa – zalatany otwór
ø150 kam., otwarte
ø150 kam., otwarte
ø150 kam., otwarte
kd 160
ø150 kam., wodliwe, częściowa przerwa
ø150 kam., otwarte
ø150 kam., wodliwe, częściowa przerwa
grunt widoczny przez wodę
ø150 kam., wodliwe, częściowa przerwa
ø150 kam., wodliwe, częściowa przerwa
kd 160, ks 160
ø150 kam., otwarte
ø150 kam., otwarte
ø150 kam., otwarte
OSADY, twardy zbity materiał – redukcja 10%
ø150 kam., otwarte
grunt widoczny przez wodę
kd 160

| | | |